

# Rättelser till Hydrographicas specialsjökort 533-02 Axmar

## 2016


Rättelse 1

Sjökort 533-02 Axmar

Pos 61°03',070; 17°10',200

Utmärkning in till Axmar bruk har återetablerats och ett stort antal sjömärken har införts enligt nedan.


Inför babordsprick på position 61°02',99; 017°11',25  
 Inför styrbordsprick på position 61°02',94; 017°10',90  
 Inför babordsprick på position 61°03',02; 017°10',45  
 Inför styrbordsprick på position 61°02',90; 017°10',68  
 Inför babordsprick på position 61°03',06; 017°10',34  
 Inför styrbordsprick på position 61°02',98; 017°10',56  
 Inför babordsprick på position 61°03',07; 017°10',12  
 Inför styrbordsprick på position 61°03',02; 017°10',47  
 Inför babordsprick på position 61°03',07; 017°09',96  
 Inför styrbordsprick på position 61°03',09; 017°10',23  
 Inför babordsprick på position 61°03',00; 017°09',85  
 Inför styrbordsprick på position 61°03',05; 017°09',92  
 Inför babordsprick på position 61°02',95; 017°09',73  
 Inför styrbordsprick på position 61°03',01; 017°09',82  
 Inför styrbordsprick på position 61°02',97; 017°09',71



Ytterligare information finns på Sjöfartsverkets hemsida, Ufs notis 10509.

## 2019

Rättelse 2



Sjökort 533-02 Axmar

Pos 61°03',050 17°10',429, NO Slätskär

Friliggande stenblock med djup mindre än 3 meter upptäckta.  
 2- och 3-metersområden införts, djupangivelse "2,3" införts.